

Информационное сообщение о намерении реализовать (собственник -ЗАО «Газпром Армения») легковую автомашину марки ВАЗ-21124-125-51, номер свидетельства 01AA678516, год выпуска 2006

N	Адрес места нахождения		Вид имущества	Форма проведения торгов	Дата окончания приема заявок	Email	тел.
74	Армения, г.Ванадзор	<p>Колёсные диски стальные, местами деформированы, имеют повреждения лакокрасочного покрытия. подлежат ремонту. Обивка дверей, потолка и сидений салона изношена, загрязнена, местами разорвана. Пластмассовый корпус щита управления снаружи имеет сквозные и несквозные трещины. Резиновые уплотнители дверей, капота двигателя и багажника изношены, имеют разорванные места, подлежат замене. Пластмассовые корпус переднего и заднего бамперов деформированы, лакокрасочное покрытие потускневшее, имеются сколы, поломки, вмятины, сквозные и несквозные трещины, царапины разных размеров. Разбиты лобовое стекло и левая фара автомашины, имеются многочисленные сквозные и несквозные трещины, подлежат замене. Полости задних крыльев, нижние части крыльев, дверей и наружная поверхность кузова имеют повреждённые места с нарушением лакокрасочного покрытия. Подножки обеих сторон, в местах подсоединения домкратов, деформированы, подвержены коррозии, имеют вмятины и пористые участки. Пол кузова автомашины поврежден, металлические части подвержены коррозии. Двигатель в неисправном состоянии, в работе не проверен. На задней части салыника двигателя имеются следы протёка масла. В следствии длительного использования резиновые шланги, ремень двигателя находятся в расстреканном и изношенном состоянии, вышли из строя, не пригодны, подлежат замене. Верхние и нижние втулки рычагов передней подвески и амортизаторов находятся в расстреканном состоянии. Ходовая часть автомашины и рулевая колонка находятся в неисправном состоянии, подлежат ремонту. Аккумуляторная батарея не пригодна к использованию. Лакокрасочное покрытие кузова автомашины потускневшее, с разными цветовыми оттенками, имеются многочисленные поврежденные места, вмятины, царапины разных размеров. В ранее отремонтированных местах имеются многочисленные сквозные трещины замасочных покрытий. При внешнем осмотре автомашины, дефекты иного характера не выявлены. Учитывая вышеуказанные неисправности, повреждения и интенсивную эксплуатацию, автомашина подлежит капитальному ремонту.</p>	Движимое имущество	реализация посредством публичного предложения	09.04.2019г.	npa@gazpromarmenia.am	(374)10294938

